



# RABOTAGE, REFENTE

## UTILISATIONS

- Bois pour ossature
- Bois de construction
- Bois de menuiserie

## PRESTATIONS

- Refente
- Calibrage
- Rabotage 4 faces arêtes vives
- Rabotage 4 faces arêtes cassées
- Rabotage profil caillebotis



## RECOMMANDATIONS AVANT PRESTATION

- Vérifier la siccité des bois (20% environ)
- Joindre un document faisant apparaître vos coordonnées, le cubage du bois et la prestation souhaitée

➔ **Profils spécifiques : nous consulter**

## PROFILS DE RABOTAGE



**Rabotage 4  
faces**



**Rabotage 4  
faces, arêtes  
cassée**



**Rabotage façon  
caillebotis**

Schémas non à l'échelle

Ce document est la propriété de GUEDON SARL, toute reproduction ou utilisation ne serait-ce que partielle est formellement interdite sous peine de poursuite judiciaire – 01/01/2011